

臺北市立南港高工 校舍外觀和內部的照片位置說明

校舍名 建教大樓

校舍名 教室大樓東側(勘誤>>特別教室大樓東側)


校舍名 特別教室大樓東側

校舍名 特別教室大樓西側


校舍名 綜合大樓

校舍外觀和內部的照片 照片檔名請標註棟名和位置

臺北市立南港高級工業職業學校-校舍平面位置圖



建教大樓-外觀



東立面



東-北角立面



東立面1樓走廊

建教大樓-外觀



西立面



西立面



西立面
1樓辦公室外牆整修現況


建教大樓-內部



1樓走廊



1樓樓梯轉角



1樓辦公室外牆整修現況

特別教室大樓東側-外觀



西-北角立面
樓板以鋼承板改善



北立面
樓板以鋼承板改善



北立面
東西側大樓-伸縮縫連接處

特別教室大樓東側-外觀



東立面



東-南角立面



南立面
東西側大樓-伸縮縫連接處

特別教室大樓西側-外觀



北立面
東西側大樓-伸縮縫連接處



北立面
樓板以鋼承板改善



北立面
樓板以鋼承板改善

特別教室大樓西側-外觀



南立面
東西側大樓-伸縮縫連接處



北立面
樓板以鋼承板改善



北立面
樑面裂縫-磁磚脫落
待修繕改善

特別教室大樓-內部



東西側大樓
走廊油漆脫落
待修繕改善



東西側大樓
樓板以鋼承鈹改善



東西側大樓
走廊油漆脫落
待修繕改善

特別教室大樓-內部



東西側大樓
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善




東西側大樓
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善

特別教室大樓-內部



東西側大樓-2樓
走廊樑下油漆脫落
待修繕改善



東西側大樓-2樓
走廊女兒牆定面裂縫
待修繕改善



東西側大樓-2樓
走廊油漆脫落
待修繕改善

特別教室大樓-內部



東西側大樓-3樓
走廊天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



東西側大樓-3樓
走廊天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



東西側大樓-3樓
走廊油漆脫落/天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善

特別教室大樓-內部



東西側大樓-3樓
走廊天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



東西側大樓-4樓
走廊天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



東西側大樓-4樓
走廊油漆脫落
待修繕改善

綜合大樓-外觀



北立面



北立面
樑面裂縫-待修繕改善



西立面
樓梯連接處走廊
樑面裂縫-待修繕改善

綜合大樓-外觀



南立面



南立面



西南角立面

綜合大樓-內部



樓梯連接處走廊
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



樓梯連接處走廊
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



425旁男廁前
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善

綜合大樓-內部



1走廊
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



2樓梯走廊及樓梯伸縮縫
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善




3-4樓梯樓梯女兒牆
水泥保護層膨鼓
已完成修繕改善


綜合大樓-內部



2樓走廊
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善




1-4樓男廁-2樓
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善




1-4樓男廁-3樓
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善


綜合大樓-內部



1-4樓男廁-3樓
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



1-4樓男廁-3樓
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



3樓走廊樑下-磁磚裂縫
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善

綜合大樓-內部



3樓女兒牆-磁磚裂縫
水泥保護層膨鼓
已完成修繕改善



4樓女兒牆外牆
磁磚裂縫膨鼓
待修繕改善



4樓走廊樑下-磁磚裂縫
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善

綜合大樓-內部



4樓走廊樑下-磁磚裂縫
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善



4樓走廊
天花板水泥保護層膨鼓
待修繕改善